

LFA-B 1200

neue Ausrüstungsgegenstände

Schlauchabspernung B

im Geräteraum 1, hinter der Unterwasserpumpe

zum Absperren beim Gebrauch der UWP, um ein Ausfließen des Wassers nach dem Abschalten der Pumpe zu verhindern



Manometer B

im Geräteraum 5 auf der Innenseite der Drehwand; zwischen Löschdecke und Druckbegrenzungsventil

beim Relaisbetrieb in Kombination mit dem Druckbegrenzungsventil am Tankeingang



Vorgehensweise beim Befüllen des Wassertanks:

- Tank mit **maximal 5 bar Druck** füllen
- beim Erreichen eines Füllstandes von ~ 90 %:
Reduzierung der Durchflußmenge Tank ca. 10 Sekunden überlaufen lassen, um ein Entweichen der Luft zu gewährleisten
- Kugelhahn Tankeingang muß nach dem Füllvorgang geöffnet werden, um den Überdruck im Wassertank abzulassen
- nach erfolgtem Druckausgleich (es tritt kein Wasser mehr aus der Überlaufleitung aus):
 - ✓ Kugelhahn Tankeingang schließen
 - ✓ Blinddeckel aufsetzen
 - ✓ Entleerung Armaturen öffnen